

# Scheda tecnica

## Cera liquida

### Art. n° 2075

#### Caratteristiche

Cera liquida incolore, semplice da elaborare per interni. Porta a una superficie idrorepellente, respinge lo sporco, traspirante e antistatica. Per tutte le superfici in legno non laccate oppure pretrattate con mordenti o oli di mobili, antiquario, giocattoli etc. Non adatto per ambienti umidi (ambienti con spruzzi d'acqua), per pavimenti o altre superfici altamente impegnati (per esempio piani di lavoro, scale, etc.).

#### Sostanze componenti

Idrocarburi alifatici, cera d'api, cera paraffina.

#### Passi di lavoro:

##### 1. Pretrattamento

Il fondo deve essere carteggiato fino e liscio, asciutto (umidità legno max. 12 %) e pulito, eventualmente pulirlo con diluente BIOFA 0500. Pezzi di legno molto assorbenti e con forte impegno, pretrattare con fondo duro universale senza solvente 3755.

##### 2. Elaborazione

Mescolare bene la cera liquida e applicarla in modo sottile e uniforme a pennello, straccio o panno. Dopo ca. 1 ora di tempo di essiccazione (20°C/50-55 % rel. umidità d'aria) lucidarlo senza lasciare strisce. Eventualmente ripetere il processo. **Importante! Fare prima una prova! Durante l'elaborazione e essiccazione provvedere ad una buona circolazione di aria fresca!**

##### 3. Pulizia degli attrezzi di lavoro

Con diluente BIOFA 0500.

#### Consumo/resa per mano

70-80ml/m<sup>2</sup> oppure 12-14m<sup>2</sup>/l.

#### Immagazinaggio

Al fresco, asciutto e ben chiuso.

#### Confezioni

1 l e 2,5 l latte di metallo

#### Indicazioni di sicurezza

Tenere fuori dalla portata di bambini. Non respirare vapore/aerosol. Evitare contatto con la pelle. Usare solo in ambienti ben arieggiati. Se viene riscaldata o se viene spruzzata possono formarsi vapori esplosivi! Durante l'elaborazione provvedere a una buona protezione della pelle!

#### Smaltimento

Residui liquidi sono da portare ai punti di raccoglimento di vernici vecchi oppure smaltire secondo le disposizioni di legge locali. Piccoli residui e stracci di lavoro imbevuti dopo l'essiccazione possono essere buttati via con i rifiuti domestici.

Soltanto contenitori puliti e svuotati con prodotto asciutto portare al riciclaggio oppure smaltire secondo le disposizioni delle leggi locali! Confezioni non ben pulite o svuotati sono da trattare e smaltire come il prodotto stesso!

Chiave di smaltimento secondo elenco europeo di rifiuti: 08 01 11\*