

SCHEDA TECNICA

FONDO E FISSATIVO

art. n° 0810

CARATTERISTICHE

Fondo incolore prodotto con oli vegetali naturali. Senza solvente e diluibile con acqua. Per muri e pareti all'interno. In caso particolare (penetrazione estrema di macchie) al posto del fondo e fissativo 0810 bisogna prendere il fondo isolante a solvente 0811. Non da usare come fondo per colla di carta da parati oppure silicati!

SOSTANZE COMPONENTI

Acqua, olio di zafferano, olio di ricino, olio di legno, olio rosso turco, terra diatomica, sale di boro, lattico - caseina, polisaccaride/amido, cobalto-, circonio- e ottonato di cobalto.

PASSI DI LAVORO:

1. Pretrattamento:

Il fondo deve essere libero di polvere, assorbente, asciutto, in grado di reggere e privo di colla da carta da parati. Fondi sabbiosi sono da spazzolare in modo approfondito. Intonaci nuovi sono da controllare che non ci siano strati di sedimento e pretattare in modo conforme.

2. Lavorazione

Mescolare bene il fondo e fissativo e diluirlo con 1 parte di fondo e fissativo e 3 parti di acqua. È adatto per applicazione a pennello, rullo o a spruzzo. La temperatura di elaborazione del materiale e del fondo non deve essere al di sotto di 12° C.

Importante: Durante l' elaborazione e essiccamento del prodotto, arieggiare molto bene. Fare delle prove!

Dati relativi alla tecnica di spruzzo:

Spruzzare ad aria compressa: ugello 1,7mm, pressione 3 bar.

3. Pulitura degli attrezzi:

Pulire subito dopo l'uso con acqua e NAPONA 2090.

ESSICAZIONE

Asciutto e riverniciabile dopo 16-24 ore (20° C/50-55% rel. umidità dell' aria).

CONSUMO/RESA PER MANO

100-140ml/m² oppure 7-10 m²/lt per fissativo diluito. Dipende dall' assorbimento del fondo.

MAGAZZINAGGIO

Al fresco, senza gelo, asciutto e ben chiuso. Confezioni aperte finire appena possibile. Inalterabilità minima di confezioni chiusi , 1 anno!

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Attenzione! Materiale di lavoro bagnato con il prodotto come per esempio stracci, spugne, vestiti etc. conservare ermeticamente in contenitori metallici oppure annaffiare e lasciar essiccare su una superficie non combustibile. –(**pericolo di autocombustione**)! Il prodotto stesso non è infiammabile. Sensibilizzazione causata da contatto con la pelle è possibile. Tenere fuori portata di bambini. Usare solo in ambienti ben areggiati. Nella lavorazione tener d'occhio alla protezione della pelle! A causa delle materie prime può apparire un odore tipico.

SMALTIMENTO

Piccole quantità di prodotto e materiale di lavoro bagnato, dopo essiccamento possono essere buttate via con i rifiuti domestici. Rimanenze liquidi grandi del prodotto e contenitori vuoti e puliti devono essere eliminati seguendo i disposizioni di legge locali!

GISCODE: M – DF 03

CHIAVE DI SMALTIMENTO: 08 01 11

LE INDICAZIONI della scheda tecnica sono da osservare. Se non si può attenere, consultare prima il reparto tecnico d'applicazione BIOFA/JOTA. Questa scheda tecnica annulla le precedenti.

BIOFA prodotti naturali W. Hahn Srl
01.03.2006
Via Dobel 22 73078 Boll – Germania
internet: www.biofa.de
Tel. 0471/20 26 33 07164-9405-0
Fax: 07164-9405-96

allo stato attuale del
pag. 1 di 1, art. n° 0810